

Unused Detank DE220BLC 323 DL

Allgemeine Merkmale

Marke	Unused Detank
Unterkategorie	Raupenbagger
Baujahr	2015
Farbe	Ansonsten
Zustand	Gebraucht



Technische Spezifikationen

Fahren	tracking
Vermögenswerte	116kw

Beschreibung

Unused Detank DE220BLC with: Rear view camera Cummings QSB6.7 engine Airconditioning Verachttert quick coupler Roof protection Front screen guard now owned by zoomlion