

Unused Detank DE220BLC 323 DL

Algemene kenmerken

Merk	Unused Detank
Subcategorie	Rupsgraafmachine
Bouwjaar	2015
Kleur	Anders
Conditie	Gebruikt



Technische specificaties

Aandrijving	tracking
Vermogen	116kw

Omschrijving

Unused Detank DE220BLC with: Rear view camera Cummings QSB6.7 engine Airconditioning Verachttert quick coupler Roof protection Front screen guard
detank is nu eigendom van zoomlion